

do con los tableros de control y exigiere que se encuentran en diferentes sitios. El riego es quien ha instalado el sistema de riego en la Compañía Florito, y cuenta con un sistema de riego y fertilización instalado con dos computadores Gal, modelo Mil-2-464C, (que se desconoce su funcionamiento), tres tableros de control, 4 controles de golee, 5 tableros eléctricos, 8 inyectores de fertilizantes ITC, 8 filtros para retrolavado, 3 filtros de torpedos para duchas, 8 tanques de plásticos de capacidad 1.000 litros y 4 tanques de 500 litros, 4 Mezcladores marca MARAS 0.08HP, 4 Escobillas, 1 Bomba de agua 30HP serie 96061884, 1 Bomba de agua 30HP serie 9604184, 1 Bomba de agua 30HP serie 9603116, 1 Bomba de agua 10HP serie 96011314, 1 Bomba de agua 10HP serie 96041730, 1 Bomba de agua 10HP serie 96011315, además cuenta con una planta de tratamiento de agua que dispone de filtro de grava, filtro de resina, y un tablero de control, de los cuales se observa que han sido retirados sus respectivos bombas.

El sistema de riego por goteo en los invernaderos se hace por mangueras de plásticos de alta densidad de 12 mm de diámetro con goteros Kaffi insertados cada 35 cm., con dos líneas por cama. La conducción principal de agua se realiza por tubería de PVC. El riego de micro aspersión se lo hace por el sistema de duchas con aspersores ubicados aproximadamente cada 5 metros en una manguera de alta densidad suspendida de la estructura del invernadero, una manguera por nave, y entre 14, 15 y 16 aspersores por línea, conforme a lo descrito en cada uno de los invernaderos, los mismos que no se encuentran en su totalidad y varias líneas se encuentran desprendidas y rotas. Se ve que las mangueras se encuentran resacas, sin mantenimiento a la intemperie, las mangueras que se han sacado de algunas camas, se encuentran aplastadas en las bodegas. Se desconoce su funcionamiento, y su recubrimiento abarca toda la plantación es decir las 15.8885 has. Debido a su estado de mantenimiento y conservación se valoran a USD 10.000,00 c/ha, lo que da un valor total de USD 158.885,00.

AVALUO DEL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO Y MICROASPERSIÓN USD 158.885,00.-

4.- **INVERNADEROS**, la infraestructura se ha desarrollado en tubos y arcos metálicos, sobre pilinos de cemento, con sus respectivos tensores que permiten su fijeza; su es-

ta de 900 metros cúbicos, de fabricación nacional. (Marco Mora) En el lindero sur, del predio, se en-

que da un valor total de USD 11.600,00.-

VALOR TOTAL USD 5.000,00.-

10.- En las instalaciones y dentro de las bodegas, y diferentes unidades

BATRIMONIO DE LA EX SOCIEDAD CONTIGUA

realizar toda clase de contratos. - dimensiones del departamento que se encuentra ubicado en el caso

vegetación natural, sin protección y en pleno deterioro, con una capacidad de almacenar 300 m³, razón por la cual se valoran a USD 3.000 c/m³, lo que da un valor total de USD 900,00.-

Junto a la planta de tratamiento de agua, se encuentran dos estanques de hormigón, uno con capacidad de almacenar 23 m³ y el otro con capacidad de almacenar 100 m³, en los dos estanques se calcula un volumen de hormigón de 38 m³, que valorados a USD 140,00 c/m³, da un valor total de USD 5.320,00.-

AVALUO TOTAL DE RESERVORIOS Y ESTANQUES USD 68.000,00.-

5. CONSTRUCCIONES.

La plantación cuenta con varias construcciones, las mismas que se detallan a continuación:

Casa en la que se encuentra el equipo de tratamiento de agua, su estructura es de madera, con paredes de ladrillo revocados y malla, cubierta de tejas en estructura de madera, con pisos de hormigón, con un área de 18 m², su estado de conservación y mantenimiento es regular, por lo que valoran a USD 60 c/m², lo que da un valor total de USD 1.080,00.-

Casa en la que se encuentra el equipo de bombeo del agua de riego, su estructura es de madera, con paredes de ladrillo revocados y malla, cubierta de tejas en estructura de madera, con pisos de hormigón, con un área de 18 m², su estado de conservación y mantenimiento es regular, por lo que valoran a USD 60 c/m², lo que da un valor total de USD 1.080,00.-

Casa en la que se encuentra el equipo de riego con todas sus instalaciones y tableros de control, su estructura es de hormigón, con paredes de ladrillo revocados y malla, cubierta de tejas en estructura de madera, con pisos de hormigón, con un área de 189 m², su estado de conservación y mantenimiento es regular, por lo que valoran a USD 80 c/m², lo que da un valor total de USD 15.120,00.-

Casa bodegas de herramientas y otros productos, su estructura es de madera, con paredes de ladrillo revocados, cubierta de tejas en estructura de madera, con pisos de hormigón, puertas de hierro tol, ventanas de hierro y protectores, con un área de 200 m², su estado de conservación y mantenimiento es regular, por lo que valoran a USD 80 c/m², lo que da un valor total de USD 16.000,00.-

Casa lugar en el que se encuentra la cocina y comedor, su estructura es de madera con paredes de ladr-

de 900 metros cúbicos, de fabricación nacional. (Marco Mora) En el lindero sur, del predio, se en-

que da un valor total de USD 11.600,00.-

VALOR TOTAL USD 5.000,00.-

10.- En las instalaciones y dentro de las bodegas, y diferentes unidades

BATRIMONIO DE LA EX SOCIEDAD CONTIGUA

realizar toda clase de contratos. - dimensiones del departamento que se encuentra ubicado en el caso

vegetación natural, sin protección y en pleno deterioro, con una capacidad de almacenar 300 m³, razón por la cual se valoran a USD 3.000 c/m³, lo que da un valor total de USD 900,00.-

Junto a la planta de tratamiento de agua, se encuentran dos estanques de hormigón, uno con capacidad de almacenar 23 m³ y el otro con capacidad de almacenar 100 m³, en los dos estanques se calcula un volumen de hormigón de 38 m³, que valorados a USD 140,00 c/m³, da un valor total de USD 5.320,00.-

AVALUO TOTAL DE RESERVORIOS Y ESTANQUES USD 68.000,00.-

5. CONSTRUCCIONES.

La plantación cuenta con varias construcciones, las mismas que se detallan a continuación:

Casa en la que se encuentra el equipo de tratamiento de agua, su estructura es de madera, con paredes de ladrillo revocados y malla, cubierta de tejas en estructura de madera, con pisos de hormigón, con un área de 18 m², su estado de conservación y mantenimiento es regular, por lo que valoran a USD 60 c/m², lo que da un valor total de USD 1.080,00.-

Casa en la que se encuentra el equipo de bombeo del agua de riego, su estructura es de madera, con paredes de ladrillo revocados y malla, cubierta de tejas en estructura de madera, con pisos de hormigón, con un área de 18 m², su estado de conservación y mantenimiento es regular, por lo que valoran a USD 60 c/m², lo que da un valor total de USD 1.080,00.-

Casa en la que se encuentra el equipo de riego con todas sus instalaciones y tableros de control, su estructura es de hormigón, con paredes de ladrillo revocados y malla, cubierta de tejas en estructura de madera, con pisos de hormigón, con un área de 189 m², su estado de conservación y mantenimiento es regular, por lo que valoran a USD 80 c/m², lo que da un valor total de USD 15.120,00.-

Casa bodegas de herramientas y otros productos, su estructura es de madera, con paredes de ladrillo revocados, cubierta de tejas en estructura de madera, con pisos de hormigón, puertas de hierro tol, ventanas de hierro y protectores, con un área de 200 m², su estado de conservación y mantenimiento es regular, por lo que valoran a USD 80 c/m², lo que da un valor total de USD 16.000,00.-

Casa lugar en el que se encuentra la cocina y comedor, su estructura es de madera con paredes de ladr-

de 900 metros cúbicos, de fabricación nacional. (Marco Mora) En el lindero sur, del predio, se en-

que da un valor total de USD 11.600,00.-

VALOR TOTAL USD 5.000,00.-

10.- En las instalaciones y dentro de las bodegas, y diferentes unidades

BATRIMONIO DE LA EX SOCIEDAD CONTIGUA

realizar toda clase de contratos. - dimensiones del departamento que se encuentra ubicado en el caso

vegetación natural, sin protección y en pleno deterioro, con una capacidad de almacenar 300 m³, razón por la cual se valoran a USD 3.000 c/m³, lo que da un valor total de USD 900,00.-

Junto a la planta de tratamiento de agua, se encuentran dos estanques de hormigón, uno con capacidad de almacenar 23 m³ y el otro con capacidad de almacenar 100 m³, en los dos estanques se calcula un volumen de hormigón de 38 m³, que valorados a USD 140,00 c/m³, da un valor total de USD 5.320,00.-

AVALUO TOTAL DE RESERVORIOS Y ESTANQUES USD 68.000,00.-

5. CONSTRUCCIONES.

La plantación cuenta con varias construcciones, las mismas que se detallan a continuación:

Casa en la que se encuentra el equipo de tratamiento de agua, su estructura es de madera, con paredes de ladrillo revocados y malla, cubierta de tejas en estructura de madera, con pisos de hormigón, con un área de 18 m², su estado de conservación y mantenimiento es regular, por lo que valoran a USD 60 c/m², lo que da un valor total de USD 1.080,00.-

Casa en la que se encuentra el equipo de bombeo del agua de riego, su estructura es de madera, con paredes de ladrillo revocados y malla, cubierta de tejas en estructura de madera, con pisos de hormigón, con un área de 18 m², su estado de conservación y mantenimiento es regular, por lo que valoran a USD 60 c/m², lo que da un valor total de USD 1.080,00.-

Casa en la que se encuentra el equipo de riego con todas sus instalaciones y tableros de control, su estructura es de hormigón, con paredes de ladrillo revocados y malla, cubierta de tejas en estructura de madera, con pisos de hormigón, con un área de 189 m², su estado de conservación y mantenimiento es regular, por lo que valoran a USD 80 c/m², lo que da un valor total de USD 15.120,00.-

Casa bodegas de herramientas y otros productos, su estructura es de madera, con paredes de ladrillo revocados, cubierta de tejas en estructura de madera, con pisos de hormigón, puertas de hierro tol, ventanas de hierro y protectores, con un área de 200 m², su estado de conservación y mantenimiento es regular, por lo que valoran a USD 80 c/m², lo que da un valor total de USD 16.000,00.-

Casa lugar en el que se encuentra la cocina y comedor, su estructura es de madera con paredes de ladr-

de 900 metros cúbicos, de fabricación nacional. (Marco Mora) En el lindero sur, del predio, se en-

que da un valor total de USD 11.600,00.-

VALOR TOTAL USD 5.000,00.-

10.- En las instalaciones y dentro de las bodegas, y diferentes unidades

BATRIMONIO DE LA EX SOCIEDAD CONTIGUA

realizar toda clase de contratos. - dimensiones del departamento que se encuentra ubicado en el caso

vegetación natural, sin protección y en pleno deterioro, con una capacidad de almacenar 300 m³, razón por la cual se valoran a USD 3.000 c/m³, lo que da un valor total de USD 900,00.-

Junto a la planta de tratamiento de agua, se encuentran dos estanques de hormigón, uno con capacidad de almacenar 23 m³ y el otro con capacidad de almacenar 100 m³, en los dos estanques se calcula un volumen de hormigón de 38 m³, que valorados a USD 140,00 c/m³, da un valor total de USD 5.320,00.-

AVALUO TOTAL DE RESERVORIOS Y ESTANQUES USD 68.000,00.-

5. CONSTRUCCIONES.

La plantación cuenta con varias construcciones, las mismas que se detallan a continuación:

Casa en la que se encuentra el equipo de tratamiento de agua, su estructura es de madera, con paredes de ladrillo revocados y malla, cubierta de tejas en estructura de madera, con pisos de hormigón, con un área de 18 m², su estado de conservación y mantenimiento es regular, por lo que valoran a USD 60 c/m², lo que da un valor total de USD 1.080,00.-

Casa en la que se encuentra el equipo de bombeo del agua de riego, su estructura es de madera, con paredes de ladrillo revocados y malla, cubierta de tejas en estructura de madera, con pisos de hormigón, con un área de 18 m², su estado de conservación y mantenimiento es regular, por lo que valoran a USD 60 c/m², lo que da un valor total de USD 1.080,00.-

Casa en la que se encuentra el equipo de riego con todas sus instalaciones y tableros de control, su estructura es de hormigón, con paredes de ladrillo revocados y malla, cubierta de tejas en estructura de madera, con pisos de hormigón, con un área de 189 m², su estado de conservación y mantenimiento es regular, por lo que valoran a USD 80 c/m², lo que da un valor total de USD 15.120,00.-

Casa bodegas de herramientas y otros productos, su estructura es de madera, con paredes de ladrillo revocados, cubierta de tejas en estructura de madera, con pisos de hormigón, puertas de hierro tol, ventanas de hierro y protectores, con un área de 200 m², su estado de conservación y mantenimiento es regular, por lo que valoran a USD 80 c/m², lo que da un valor total de USD 16.000,00.-

Casa lugar en el que se encuentra la cocina y comedor, su estructura es de madera con paredes de ladr-

de 900 metros cúbicos, de fabricación nacional. (Marco Mora) En el lindero sur, del predio, se en-

que da un valor total de USD 11.600,00.-

VALOR TOTAL USD 5.000,00.-

10.- En las instalaciones y dentro de las bodegas, y diferentes unidades

BATRIMONIO DE LA EX SOCIEDAD CONTIGUA

realizar toda clase de contratos. - dimensiones del departamento que se encuentra ubicado en el caso

vegetación natural, sin protección y en pleno deterioro, con una capacidad de almacenar 300 m³, razón por la cual se valoran a USD 3.000 c/m³, lo que da un valor total de USD 900,00.-

Junto a la planta de tratamiento de agua, se encuentran dos estanques de hormigón, uno con capacidad de almacenar 23 m³ y el otro con capacidad de almacenar 100 m³, en los dos estanques se calcula un volumen de hormigón de 38 m³, que valorados a USD 140,00 c/m³, da un valor total de USD 5.320,00.-

AVALUO TOTAL DE RESERVORIOS Y ESTANQUES USD 68.000,00.-

5. CONSTRUCCIONES.

La plantación cuenta con varias construcciones, las mismas que se detallan a continuación:

Casa en la que se encuentra el equipo de tratamiento de agua, su estructura es de madera, con paredes de ladrillo revocados y malla, cubierta de tejas en estructura de madera, con pisos de hormigón, con un área de 18 m², su estado de conservación y mantenimiento es regular, por lo que valoran a USD 60 c/m², lo que da un valor total de USD 1.080,00.-

Casa en la que se encuentra el equipo de bombeo del agua de riego, su estructura es de madera, con paredes de ladrillo revocados y malla, cubierta de tejas en estructura de madera, con pisos de hormigón, con un área de 18 m², su estado de conservación y mantenimiento es regular, por lo que valoran a USD 60 c/m², lo que da un valor total de USD 1.080,00.-

Casa en la que se encuentra el equipo de riego con todas sus instalaciones y tableros de control, su estructura es de hormigón, con paredes de ladrillo revocados y malla, cubierta de tejas en estructura de madera, con pisos de hormigón, con un área de 189 m², su estado de conservación y mantenimiento es regular, por lo que valoran a USD 80 c/m², lo que da un valor total de USD 15.120,00.-

Casa bodegas de herramientas y otros productos, su estructura es de madera, con paredes de ladrillo revocados, cubierta de tejas en estructura de madera, con pisos de hormigón, puertas de hierro tol, ventanas de hierro y protectores, con un área de 200 m², su estado de conservación y mantenimiento es regular, por lo que valoran a USD 80 c/m², lo que da un valor total de USD 16.000,00.-

Casa lugar en el que se encuentra la cocina y comedor, su estructura es de madera con paredes de ladr-

de 900 metros cúbicos, de fabricación nacional. (Marco Mora) En el lindero sur, del predio, se en-

que da un valor total de USD 11.600,00.-

VALOR TOTAL USD 5.000,00.-

10.- En las instalaciones y dentro de las bodegas, y diferentes unidades

BATRIMONIO DE LA EX SOCIEDAD CONTIGUA

realizar toda clase de contratos. - dimensiones del departamento que se encuentra ubicado en el caso

vegetación natural, sin protección y en pleno deterioro, con una capacidad de almacenar 300 m³, razón por la cual se valoran a USD 3.000 c/m³, lo que da un valor total de USD 900,00.-

Junto a la planta de tratamiento de agua, se encuentran dos estanques de hormigón, uno con capacidad de almacenar 23 m³ y el otro con capacidad de almacenar 100 m³, en los dos estanques se calcula un volumen de hormigón de 38 m³, que valorados a USD 140,00 c/m³, da un valor total de USD 5.320,00.-

AVALUO TOTAL DE RESERVORIOS Y ESTANQUES USD 68.000,00.-

5. CONSTRUCCIONES.

La plantación cuenta con varias construcciones, las mismas que se detallan a continuación:

Casa en la que se encuentra el equipo de tratamiento de agua, su estructura es de madera, con paredes de ladrillo revocados y malla, cubierta de tejas en estructura de madera, con pisos de hormigón, con un área de 18 m², su estado de conservación y mantenimiento es regular, por lo que valoran a USD 60 c/m², lo que da un valor total de USD 1.080,00.-

Casa en la que se encuentra el equipo de bombeo del agua de riego, su estructura es de madera, con paredes de ladrillo revocados y malla, cubierta de tejas en estructura de madera, con pisos de hormigón, con un área de 18 m², su estado de conservación y mantenimiento es regular, por lo que valoran a USD 60 c/m², lo que da un valor total de USD 1.080,00.-

Casa en la que se encuentra el equipo de riego con todas sus instalaciones y tableros de control, su estructura es de hormigón, con paredes de ladrillo revocados y malla, cubierta de tejas en estructura de madera, con pisos de hormigón, con un área de 189 m², su estado de conservación y mantenimiento es regular, por lo que valoran a USD 80 c/m², lo que da un valor total de USD 15.120,00.-

Casa bodegas de herramientas y otros productos, su estructura es de madera, con paredes de ladrillo revocados, cubierta de tejas en estructura de madera, con pisos de hormigón, puertas de hierro tol, ventanas de hierro y protectores, con un área de 200 m², su estado de conservación y mantenimiento es regular, por lo que valoran a USD 80 c/m², lo que da un valor total de USD 16.000,00.-

Casa lugar en el que se encuentra la cocina y comedor, su estructura es de madera con paredes de ladr-

de 900 metros cúbicos, de fabricación nacional. (Marco Mora) En el lindero sur, del predio, se en-

que da un valor total de USD 11.600,00.-

VALOR TOTAL USD 5.000,00.-

10.- En las instalaciones y dentro de las bodegas, y diferentes unidades

BATRIMONIO DE LA EX SOCIEDAD CONTIGUA

realizar toda clase de contratos. - dimensiones del departamento que se encuentra ubicado en el caso

vegetación natural, sin protección y en pleno deterioro, con una capacidad de almacenar 300 m³, razón por la cual se valoran a USD 3.000 c/m³, lo que da un valor total de USD 900,00.-

Junto a la planta de tratamiento de agua, se encuentran dos estanques de hormigón, uno con capacidad de almacenar 23 m³ y el otro con capacidad de almacenar 100 m³, en los dos estanques se calcula un volumen de hormigón de 38 m³, que valorados a USD 140,00 c/m³, da un valor total de USD 5.320,00.-

AVALUO TOTAL DE RESERVORIOS Y ESTANQUES USD 68.000,00.-

5. CONSTRUCCIONES.

La plantación cuenta con varias construcciones, las mismas que se detallan a continuación:

Casa en la que se encuentra el equipo de tratamiento de agua, su estructura es de madera, con paredes de ladrillo revocados y malla, cubierta de tejas en estructura de madera, con pisos de hormigón, con un área de 18 m², su estado de conservación y mantenimiento es regular, por lo que valoran a USD 60 c/m², lo que da un valor total de USD 1.080,00.-

Casa en la que se encuentra el equipo de bombeo del agua de riego, su estructura es de madera, con paredes de ladrillo revocados y malla, cubierta de tejas en estructura de madera, con pisos de hormigón, con un área de 18 m², su estado de conservación y mantenimiento es regular, por lo que valoran a USD 60 c/m², lo que da un valor total de USD 1.080,00.-

Casa en la que se encuentra el equipo de riego con todas sus instalaciones y tableros de control, su estructura es de hormigón, con paredes de ladrillo revocados y malla, cubierta de tejas en estructura de madera, con pisos de hormigón, con un área de 189 m², su estado de conservación y mantenimiento es regular, por lo que valoran a USD 80 c/m², lo que da un valor total de USD 15.120,00.-

Casa bodegas de herramientas y otros productos, su estructura es de madera, con paredes de ladrillo revocados, cubierta de tejas en estructura de madera, con pisos de hormigón, puertas de hierro tol, ventanas de hierro y protectores, con un área de 200 m², su estado de conservación y mantenimiento es regular, por lo que valoran a USD 80 c/m², lo que da un valor total de USD 16.000,00.-

Casa lugar en el que se encuentra la cocina y comedor, su estructura es de madera con paredes de ladr-

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA FABRILACTEOS CIA. LTDA.

Se comunica al público que la compañía FABRILACTEOS CIA. LTDA. aumentó su capital en US\$ 61.400 (Sesenta y un mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América), y reformó sus estatutos por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Distrito Metropolitano de Quito el 23 de noviembre del 2005. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 05.Q.IJ.5171 de 15 DIC. 2005

El capital suscrito de la compañía es de US\$ 351.400 (Trescientos cincuenta y un mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América), está dividido en 351.400 participaciones de US\$ 1,00 cada una.

Quito, 15 DIC. 2005

Dr. José Anibal Córdova Calderón
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

AR43619/05

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA SANGURIMA, ALMEIDA, JUMBO SEGURIDAD PRIVADA SAJSPRI CIA. LTDA.

La compañía SANGURIMA, ALMEIDA, JUMBO SEGURIDAD PRIVADA SAJSPRI CIA. LTDA. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, el 06/septiembre/2005, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 05.Q.IJ.5093

1.- DOMICILIO: DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, provincia de PICHINCHA.

2.- CAPITAL: Suscrito: US\$ 400,00 Número de Participaciones: 400, Valor: US\$ 1,00.

3.- OBJETO.- El objeto de la compañía es: A) PRESTAR SERVICIOS DE PREVENCION DEL DELITO...

Quito, 12 DIC. 2005.

Dr. Santiago López Astudillo
ESPECIALISTA JURIDICO

AC 2044/05/01

0000 14