

**EXTRACTORA ATAHUALPA  
EXTRACATA S.A.**

**Quito marzo 29, 2016**

**INFORME DEL GERENTE  
A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE LA EXTRACTORA ATAHUALPA .EXTRACATA S.A.  
PERIÓDO DE ENERO A DICIEMBRE 2015.**

**1.- ANTECEDENTES**

De conformidad con los estatutos de la Extractora Atahualpa S.A. y en cumplimiento de las normas legales del Estado, presento el informe anual de actividades correspondiente al periodo 2015.

**2.- COMERCIALIZACIÓN**

La actividad palmicultora durante todo el año 2015, ante los múltiples eventos económicos suscitados dentro y fuera del país, también fue afectada.

La Industria Nacional restringió la compra a mediados de año obligando a la empresa a redefinir los objetivos y buscar nuevas alternativas para ubicar el aceite crudo de palma.

La contracción económica mundial limitó las exportaciones obligando al mercado interno a bajar los precios para poder ubicar los excedentes nacionales y esto repercutió directamente en el productor agrícola.

La relación Empresa - Proveedores de fruta en el periodo 2015, se mantuvo en los mejores términos considerando los efectos vinculantes que la actividad y la economía provocaron.


Durante el periodo 2015 se comercializó con las siguientes empresas: La Fabril, Danec, Aexpalma, Ciecopalma, y con Industrias Ales.

La planta proceso durante el año 2015. 16281.89 toneladas de fruta de palma africana de los cual de obtuvo 3484.58 toneladas de aceite crudo de palma africana y como subproducto 1927.21 toneladas de nuez de palma africana la misma que en su totalidad se comercializo con Aexav Cia. Ltda.

Los índices de calidad y producción promedio anual en este periodo fueron:

Acidez:	2.73%
Humedad:	0.20%
Impurezas:	0.10%
Extracción de aceite:	21.09%
Extracción de palmiste:	11.83%

Oficina en Quito: Av. de los Shyris N42-31 y  
Tomás de Berlanga, Edif. Filanord 4to piso  
Telfs.: 2258-344 • Telefax: 2258-345  
Fábrica: Monterrey - Sto. Domingo de los Colorados  
Telfs.: 3853 055 • Cel.: 0964 400 670  
E-mail: mrdonez@extracata.com.ec  
eduardo@extracata.com.ec  
avivas@extracata.com.ec  
mmendoza@extracata.com.ec



### **3.- PLANTA**

Los procesos de mantenimiento preventivos y correctivos en áreas tanto mecánicas como eléctricas se ejecutaron programadamente y se consideró la mejor opción técnica, con el personal adecuado para su ejecución.

A finales del año 2015 se realizó el montaje y puesta en marcha del Tricanter Saturno 3, marca FAST de origen Brasileño y en la actualidad se encuentra operando a satisfacción.

Como antecedente a lo antes mencionado luego de un proceso selectivo, minucioso y comparativo, se realizó la compra del equipo a la empresa FAST.

La necesidad de cumplir con las normas ambientales que el estado exige para la obtención de la Licencia Ambiental motivo a la empresa a buscar esta alternativa.

Así como también citaremos el requerimiento de mejores índices de calidad en la actividad productiva para afianzar el mercado del aceite rojo de palma.

Entre las mejoras en el proceso citare el cambio en la clarificación de estático a dinámico, el que mejoró la separación del proceso productivo de reposo a casi instantáneo, lo cual mejoró notablemente la calidad evitando así el contacto con el agua, calor y el largo tiempo de separación por densidad.

Siendo el montaje del Tricanter una parte de un proceso, falta todavía la puesta en marcha de las lagunas de oxidación que estimamos que está en un 70% ejecutado y se prevee su ejecución en el transcurso del 2016


Se construyó también una piscina para complementar la batería ambiental con sus debidas canales de enfriamiento y recirculación, aquí es preciso mencionar que estamos cumpliendo con los procesos que la licencia ambiental exige y que se comprometió la empresa a cumplir.

En la relación laboral el personal se mantuvo bajo las normas y reglamentos que exige la Constitución del Estado.

### **4.- INVERSIÓN**

1.- La Extractora Atahualpa S.A poseedora del 29% de acciones de Aexav Cía. Ltda. En el periodo 2015 mantuvo un control continuo en las decisiones y acciones dentro y fuera del directorio.

2.- Debido a los cambios suscitados en el II semestre del año y ante la negativa de los industriales a comprar Aceite crudo de palma. La Empresa se reintegró a Aexpalma para encontrar alternativas en la comercialización del Aceite rojo de palma.



**EXTRACTORA ATAHUALPA  
EXTRACATA S.A.**

Es necesario resaltar que Aexpalma es una Asociación de Extractoras no industriales en la cual todos los socios tienen las mismas expectativas.

**5.- CONCLUSIONES**

De los antes mencionado se concluye que el desempeño de la planta procesadora es normal en cada uno de los procesos y que la actualización es parte fundamental de la competitividad.

**6.-RECOMENDACIONES**

- 1.- Sugerir a los socios palmicultores la necesidad de colaborar con su empresa.
- 2.- Continuar con el proceso de inversión en el área ambiental.
- 3.- Debido a los cambios prematuros en la comercialización es necesario aumentar la capacidad de almacenamiento para evitar detener el proceso productivo de la planta.

Presento mi agradecimiento por su apoyo incondicional al Ing. Miguel Ordoñez Ayala Presidente de Extractora Atahualpa S.A., al personal administrativo, directorio y accionistas.

Gracias.

**Ing. Homar Armijos C.  
GERENTE**