



## **INFORME DEL GERENTE**

Para Junta Ordinaria de Socios de Lumoil. Cia. Ltda.

Periodo de 01 de Enero al 31 de Diciembre 2009

Las actividades de la empresa durante todo el año fue continua e intensa. Se busco trabajo permanente en los campos afines a nuestra especialidad.

Durante el periodo se mantuvo la paralización de actividades de inversión del sector petrolero privado, solo realizándose el mantenimiento indispensable; la competencia continua creciendo para el sector público, obligando a un ajuste riesgoso en el costo de los trabajos y servicios. Aunque los resultados económicos generales son positivos, estos no responden al esfuerzo realizado en el periodo.

El futuro de la empresa es especializarse en mayor grado y obtener su calificación de acuerdo a normas internacionales.

### 1.- PETROINDUSTRIAL REFINERIA ESMERALDAS

- 1.1 Reparación de la Unidad de Craking Catalítico en el paro emergente de la REE/2009. Trabajos Normales.
- **1.2** Diseño, Construcción y Montaje de Sistema de Decoquizado del Horno CH01. Diferencias con el cliente en alcance de la ingeniería por lo cual se debió rehacer diseño y trabajos y realizar un nuevo montaje. Proyecto produce pérdidas económicas.
- **1.3** Reparación mufla del horno FH-2 de la Unidad FCC de la REE. Trabajos normales, réditos reducidos.
- 1.4 Reconstrucción del quemador del caldero Y-B7005. Trabajos normales.





# 2.- COMPLEJO INDUSTRIAL SHUSHUFINDI

- **2.1** Reparación y cambio de vigas estructurales del horno C2H001 de la Refinería Amazonas. Trabajos normales, réditos económicos reducidos.
- 2.2 Construcción de cabezales de aeroenfriadores de las unidades de compresión de las estaciones de gas del CIS. Dificultades por tipo de construcción, pérdidas económicas menores.
- **2.3** Mantenimiento, limpieza y pintura industrial de cuatro esferas de la Planta de Gas del CIS. Trabajos normales, réditos económicos reducidos.

### 3.- REFINERIA LA LIBERTAD

- **3.1** Rediseño de los sistemas de amarre y transferencia de cargos del Terminal marítimo cautivo. Trabajos normales, bajos réditos económicos.
- **3.2** Construcción de carcasas de intercambiadores de la Planta Parsons. Trabajos normales.
- 3.3 Provisión y montaje de Aeroenfriadores Planta Universal. Por cambio de capacidad de los equipos y de las especificaciones de los productos, producidos por errores en bases del concurso, se tiene especiales problemas con este proyecto, serias dificultades con proveedores originales de USA y costos elevados de la fabricación en UK. Gran esfuerzo para entregar dentro de plazos pero por emergencia nacional de energía eléctrica se debe postergar el montaje lo que pese a no ser imputable a la compañía, produce dificultades y costos no reconocidos por el cliente. El proyecto no ha concluido y por lo indicado es no rentable, de alto riesgo y de situación legal incierta.

### 4.- VARIOS

Se ha prestado servicios esporádicos de tratamiento térmico y relevado de esfuerzos a varios clientes (Conduto, B&T, ISSA Petrol, PEC), sin novedad técnica ni administrativa, resultados económicos reducidos.



Señalamos, que como se preveía, la reducción de actividades tanto en la empresa pública y sobre todo en la privada, en el sector en el que nos desenvolvemos, ha dificultado la actividad de la empresa, estimamos que el año 2010 podría ser de igual o de peor limitación por la crisis de la economía mundial y nacional en particular, debemos continuar especializándonos, renovar esfuerzos y reducir costos.

Esperamos que la paralización de actividades se supere al emitirse las nuevas regularizaciones gubernamentales para los concesionarios privados, lo que produciría una reactivación de proyectos dentro del ámbito de actividades de la empresa.

Debemos informar que los resultados económicos del 2009 han sido positivos, produciéndose una ganancia en el ejercicio, señalada en los balances de resultados, la misma que no refleja al alto esfuerzo de la administración y de los trabajadores. Las razones principales para un limitado rendimiento económico es a más de la crisis señalada, la continuidad del hostigamiento injustificado y maldiciente a la empresa y administración. El auditor externo confirmo el normal manejo y movimiento económico de la empresa, el mismo que se adjunta al presente documento.

Para la decisión sobre el reparto de utilidades a los socios, recomendamos que la Junta prevea el crear recursos de reserva para afrontar la terminación de contratos de alto riesgo como el de los aeroenfriadores de RLL y que se proceda a la venta de activos para el pago de utilidades no distribuidas.

El accionista principal de la empresa mantiene créditos y garantías hipotecarias de su patrimonio con bancos y proveedores para afrontar garantías de los contratos.

Para conocimiento y aprobación de la Junta de Socios se adjunta el presupuesto estimado para el periodo 2010, debiendo considerarse que por el tipo de actividades de la empresa el mismo puede tener altas variaciones. Se ha tratado de reducir en lo posible los valores de gasto corriente.

Atentamente,

Econ Luciano Moreno

**GE/RENTE** 



03 MAYO 2011 OPERADOR 28 QUITO