



E 93566

INFORME DE LABORES

Periodo; 2008-2009

Estimados Socios, debo informar que, en el año fiscal 2008, la compañía entra en una nueva etapa, la de generar ventas. También ha sido el año para terminar la construcción del Vacuum 102 y lograr un avance del 96% en la construcción de la unidad la unidad de bombeo MTU.

OPERACIONES

La compañía continúa operaciones para la filial Petroproducción, que mediante invitaciones a ofertar, entran en operación los vacuums T-101 y T-102.

Posteriormente se participo en varios concursos con la misma filial.

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE UNIDADES DE VACIO (VACUUMS)

Unidad Vacuum T-101

La construcción finaliza en febrero del presente año y entra en operación.

Unidad Vacuum T-102

Luego de un intenso trabajo, se termina la construcción y entra en operación el mes de abril del 2008.

Unidad Vacuum T-103

Por solicitud del Ing. Leoncio Villacís a la gerencia y puesto a consideración de los Socios de la compañía, en el mes de abril 2008, la compañía recibe en arriendo su unidad y entra a formar parte de la flota de vacuums de Tree Oil. Se firma un contrato que beneficia a las dos partes. El Vacuum tiene el código 103.

En resumen menciono, que el contrato indica que "luego de costos y gastos, se distribuirá el excedente, así: el 40% para Tree Oil y el 60% para el arrendatario"-

Unidad Vacuum T-104

La Compañía arrienda otra unidad al señor Francisco Corrales, en las mismas condiciones de la unidad T-103 y, empieza a trabajar el mes de diciembre del 2008.

Unidad de Bombeo MTU -201

Esta unidad es la primera que se arma desde el 2006. Por la cantidad de dinero que se requiere para completarla, se realizan varios trabajos.





Así en el taller de soldadura del señor Julio Misacango, se termina la construcción de los vessels y se procedió al montaje en la plataforma para el acoplamiento con la bomba del equipo. La inversión realizada estuvo por los 14.000,00 dólares. Los adicionales como válvula, codos, tubería, etc., a cuenta de Tree Oil.

La constricción avanzó rápidamente y el montaje del equipo esta en un 96%, sin embargo queda por concluir el armado de un manifold y adquirir, tuberías y ciertos accesorios que son de utilidad para conectarse a los cabezal de un pozo petrolero. Lo mencionado no se realizado por falta de presupuesto. Se requiere una inversión de 30.000,00 dólares. Se tiene programa realizar lo mencionado, en el periodo: mayo- julio del 2009.

La supervisión de la construcción y adecuaciones de este equipo, está a cargo del Ing. Carlos Corrales. La dirección a cargo del Ing. Marco Corrales.

CABEZALES

Para la operación de las unidades es necesario disponer de unidades para el movimiento de los tanques vacuums, por lo que se procedió a arrendar cabezales modelos: 1998 2002, 2006 y otro del 2009 para mover a los vacuums V-101, V-102, V103 y 104.

De acuerdo a la exigencia de Petroproducción, el modelo del cabezal tiene que ser, mínimo 2003, por tal razón es muy difícil conseguir y además, los precios por la renta son altos. Cabe indicar, que el cabezal marca Freightliner, que es propiedad de la compañía, está en buen estado y es modelo 1990. Este equipo es utilizado para cubrir emergencias mecánicas de los otros cabezales.

CALIFICACIONES

Durante el año fiscal 2008, se realizan las siguientes actividades:

Petroamazonas (Bloque 15)

La documentación presentada es devuelta. Mencionan que se requiere un departamento de seguridad y medio ambiente y también puntualizan correcciones en ciertos documentos. Se busca un asesor para preparar la nueva solicitud. No se logra terminar y se tiene previsto tener la documentación reglamentaria requerida para optar para la calificación a mitad del 2009.

PROBLEMAS OPERACIONALES

A mas de los problemas rutinarios que es normal que ocurran, tales como daños de motores de las bombas de vacío, baterías, roturas de paquetes de resorte, daños en las llantas, mangueras, vacúmetros, mirillas, etc., se produjo un derrame de crudo en la ruta del pozo Drago de Petroproducción, accidente que no fue ocasionado por Tree Oil sino por un atentado de personas desconocidas, conforme consta en los informes elaborados por funcionarios de Petroproducción. Por este caso, nos debitaron de nuestras facturas un valor de \$ 30.000,00, según mencionan las facturas, por trabajos de remediación y limpieza. Al respecto tramitado el reclamo correspondiente y estamos esperando una respuesta positiva.



ACCIDENTE DE TRABAJO

El 22 de diciembre del 2008, ocurrió un lamentable accidente de trabajo con el Vacuum 101, al señor Marco Viteri. Las causa, inobservancia a las disposiciones del supervisor y falta de disciplina del compañero de trabajo que no cubrió su turno de trabajo en conjunto el compañero que sufrió la lesión, esto como consecuencia de acciones extramaritales de los involucrados. Los costos elevados de la atención medica esta a cargo de la compañía.

CLIENTES:

PETROPRODUCCIÓN

Con la documentación en orden, el 22 de octubre del 2008, se ingresa por segunda vez a Petroproducción para la calificación de la compañía. Se hace un seguimiento y se ubica que los documentos están en Petroproducción-Quito y continúa el trámite.

SIPEC

Se presento la documentación para la calificación con la compañía. Al respecto no hay todavía respuesta.

CAMPAMENTO

Se dispone de dos campamentos rentados, uno en Lago Agrio y otro en Shushufindi. Los dos campamentos están en condiciones para albergar un total de 12 personas.

OFICINA EN QUITO

Para el funcionamiento administrativo de la Compañía, se arrienda una oficina en el Ed. Játiva de la Av. América n34-437 y Veracruz, 2do piso.

PERSONAL

Para la operación y supervisión de los equipos, se contrato, tres choferes Clase E, para cada unidad. Los Supervisores son también choferes profesionales, que en caso de necesidad pueden operar los equipos.

COMUNICACIONES

Las comunicaciones entre: Gerencia en Quito, Supervisores y Operadores, se realiza mediante celulares (Porta), además, se cuenta con una línea de teléfono convencional en Quito y el correo electrónico.

FINANCIERO

El año fiscal 2008 la Compañía obtuvo buenos resultados pese a que el equipo principal, la Unidad MTU, no realizo actividad alguna. Los resultados economicos, muestran un repunte económico. Las utilidades que se refleja en este periodo no son altas por cuanto se cubrió pérdidas ocurridas en ejercicios anteriores y por multas y accidentes de trabajo mencionadas. Adjunto los resultados.





Atentamente,

Ing. Marco Corrales Palma
Gerente General
Tree Oil Cía. Ltda.