Señor.

HUMBERTO RAMON OCHOA AGURTO

GERENTE: COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO RENACE CTRI.S.A

PRESENTE

De mi consideración.

En la ciudad de la Troncal los veintiséis días del mes de Junio del 2020 entre los señores CEDENTE; señor: WILLIAN MEDARDO CASTRO ALVARADO, de estado civil soltero Accionista de la Compañía de transporte pesado RENACE CTRI.S. A, quien tiene a su haber 6 acciones del valor de un dólar cada acción y por otra parte el CESIONARIO, la señora. ALEXIS MEDARDO CASTRO CAMPUZANO.

Los intervinientes son de nacionalidad ecuatorianos, en forma libre y voluntaria, convienen en celebrar el presente contrato de TRANSFERENCIAS DE ACCIONES, de acuerdo a lo siguientes.

El compareciente en la calidad con la que interviene cede a favor del Señor. ALEXIS MEDARDO CASTRO CAMPUZANO, 2 acciones de las 6 acciones que tiene a su favor, debiendo por lo tanto informar sobre este particular a la intendencia de compañía dentro de los 8 días posteriores a la inscripción del libro de acciones y accionistas por intermedio de gerencia, para constancia de la transferencia que se deja especificada firmada en unidad de acto para los importen en derechos.

CEDENTE

WILLIAN MEDARDO CASTRO ALVARADO

C.C.N.- 0906455043

cesionario

ALEXIS MEDARDO CASTRO CAMPUZANO

C.C.N.- 0922451166





EMPRESA DE MOVILIDAD Y TRÁNSITO DE DURÁN 0024395 CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR

0024395

RTV VOLUNTARIA

Nro. Adhesivo: Fecha Revisión: 29/06/2020 11:49:45

Válido Hasta: 28/08/2020

Marca: DAIHATSU Modelo: DELTA V126L 2002 Año:

APROBADO GMN0658 (1)

Gerente RTV Applus+

Director Revisión Técnica Vehicular EMOT

Nro Chasis: JDA00V1260000378 Reg. EMOT:


Revisión: 24573

No Defectos Tipo 3: No Defectos Tipo 2: 5

No Defectos Tipo 1: 4

Kilometraje:

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		175 M 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	A STREET BOOK AS A STREET		
Código	Descripción Defecto	Calific	Calificación Ubicación		
020103002	Alineacion Vertical Faro Conductor	3.1	2.5 <x<5< td=""><td>TIPO 1</td></x<5<>	TIPO 1	
040703001	Desequilibrio De Frenado En 2er Eje	3,4	30<=x<40	TIPO 1	
040301001	Eficacia De Frenado De Pesados	59	55<=x<63	TIPO 2	
060201006	FUGAS DE ACEITE EN TRANSMISIÓN EN PARTE DELANTERA CENTRAL			TIPO 1	
020101003	FAROS FRONTALES DETERIORADOS. EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA			TIPO 1	
020101003	FAROS FRONTALES DETERIORADOS. I EN PARTE DELANTERA DERECHA			TIPO 1	
030201001	BARRA LONGITUDINAL 1 EN PARTE DELANTERA IZQUIERDA			TIPO 2	
050101004	BUJES DE CAUCHO EN MAL ESTADO DE AMORTIGUADORES EN PARTE TRA				
	SERA DERECHA			TIPO 2	
060201005	FALTA SEGURO DE CAÍDA DE CARDAN. EN PARTE CENTRAL CENTRO			TIPO 2	



Identificación: 24573

Cliente:

ALEXIS MEDARDO CASTRO CAMPUZANO

Placa: Marca:

GMN0658

Modelo:

DAIHATSU **DELTA V126L**

Tipo:

FURGON

Año Fabricación: Año Revisión:

2002 2020

Matricula Hasta:

0024395

No Adhesivo:

Color: Motor:

OF MATRICUL

BLANCO

Chasis:

1696752

Cooperativa:

Combustible:

DIESEL RTV válido hasta: 28/08/2020

JDA00V1260000378

RESULTADO

APROBADO (1) **RTV Voluntaria**







Col Million Coll Committee





MOINTERN







